

学校(園)施設の耐震診断等結果一覧表「兵庫県篠山市」(平成25年4月1日現在)

番号	園・校名	建築区分	建築年度	経過年数	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	耐震診断実施年度	Is値(非木造耐震診断値)	Iw値(木造耐震診断値)	補強後のIs・Iw値	備考
1	篠山小	校	S30	58	W	2階	355	H24	-			
2	篠山小	校	S30	58	W	2階	973	H24	-			
3	篠山小	校	S30	42	W	2階	563	H24	-			
4	篠山小	校	S29	58	W	2階	647	H24	-			
5	篠山小	校	S28	59	W	2階		H24	-			
6	篠山小	校	S28	59	W	2階	1,019	H24	-			
7	篠山小	校	S27	60	W	2階		H24	-			
8	篠山小	校	S27	60	W	2階	1,020	H24	-			
9	篠山小	屋	S10	61	S	1階	551	H22	0.16		0.83	H26補強予定
10	八上小	校	S11	77	W	2階	925	H22	-	0.43	1.14	H24補強完了
11	八上小	校	S11	77	W	2階	925	H22	-	0.50	1.14	H24補強完了
12	八上小	屋	S29	59	R	2階	616	H21	0.25	-	0.77	H22補強完了
	(旧)畑小	校	H7	18	R	3階	2,328	-	-	-	-	対象外
	(旧)畑小	屋	S60	28	R	1階	797	-	-	-	-	対象外
13	城北畑小	校	S50	38	R	3階	2,100	H17	0.56	-	0.75	H22補強完了
14	城北畑小	校	S61	27	R	2階	202	-	-	-	-	対象外
15	城北畑小	屋	S27	61	W	1階	494	H24	-	0.12	1.12	H25施工中
16	岡野小	校	H2	23	R	2階	2,372	-	-	-	-	対象外
17	岡野小	校	H10	15	R	2階	982	-	-	-	-	対象外
18	岡野小	屋	H13	12	R	1階	850	-	-	-	-	対象外
19	城東小	校	H5	20	R	2階	2,500	-	-	-	-	対象外
20	城東小	屋	S63	25	R	1階	799	-	-	-	-	対象外
	(旧)後川小	校	S37	51	R	2階	787	H21	0.61	-	-	-
	(旧)雲部小	校	S37	54	R	2階	1,013	H21	0.57	-	-	-
	(旧)雲部小	屋	S35	53	R	1階	344	H21	0.48	-	-	-
21	福住小	校	S39	49	R	3階	1,227	H21	0.18	-	0.73	H22補強完了
22	福住小	屋	S44	44	R	1階	452	H21	0.68	-	1.14	H22補強完了
23	大芋小	校	H12	13	R	2階	2,200	-	-	-	-	対象外
24	大芋小	屋	S37	51	R	1階	415	H21	0.11	-	1.23	H22補強完了
25	村雲小	校	S62	26	R	2階	1,932	-	-	-	-	対象外
26	村雲小	屋	H13	12	R	1階	692	-	-	-	-	対象外
27	西紀南小	校	H4	21	R	2階	2,378	-	-	-	-	対象外
28	西紀南小	屋	H4	21	R	1階	697	-	-	-	-	対象外
29	西紀小	校	S52	36	R	2階	1,237	H17	0.430	-	0.78	H21補強完了
30	西紀小	校	S49	39	R	2階	443	H17	1.090	-	-	基準以上
31	西紀小	屋	S54	34	R	1階	528	H17	0.280	-	0.96	H21補強完了
32	西紀北小	校	S47	41	R	2階	834	H16	0.516	-	0.943	H20補強完了
33	西紀北小	校	S48	40	R	2階	489	H16	0.283	-	0.849	H20補強完了
34	西紀北小	屋	S47	41	S	1階	450	H16	0.262	-	0.816	H20補強完了
35	大山小	校	H9	16	R	3階	1,859	-	-	-	-	対象外
36	大山小	校	H9	16	R	1階	751	-	-	-	-	対象外
37	大山小	校	H10	15	R	2階	241	-	-	-	-	対象外
38	大山小	屋	H10	15	R	1階	757	-	-	-	-	対象外
39	味間小	校	H5	20	R	3階	5,974	-	-	-	-	対象外
40	味間小	屋	H5	20	R	2階	1,252	-	-	-	-	対象外
41	城南小	校	H2	23	R	2階	2,174	-	-	-	-	対象外
42	城南小	校	H10	15	R	2階	1,192	-	-	-	-	対象外
43	城南小	屋	S57	31	R	1階	680	-	-	-	-	対象外
44	古市小	校	S34	54	R	4階	989	H21	0.29	-	0.87	H22補強完了
45	古市小	校	S35	53	R	3階	828	H21	0.29	-	0.87	H22補強完了
46	古市小	屋	S44	44	R	2階	759	H21	0.11	-	0.79	H22補強完了
47	今田小	校	S63	25	R	4階	3,462	-	-	-	-	対象外

学校(園)施設の耐震診断等結果一覧表「兵庫県篠山市」(平成25年4月1日現在)

番号	園・校名	建築区分	建築年度	経過年数	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	耐震診断実施年度	Is値(非木造耐震診断値)	Iw値(木造耐震診断値)	補強後のIs・Iw値	備考
48	今田小	屋	S46	42	S	2階	950	H16	0.15	-	0.76	H20補強完了
49	篠山中	校	H15	10	R	3階	7,337	-	-	-	-	対象外
50	篠山中	屋	H15	10	R	2階	1,515	-	-	-	-	対象外
51	篠山東中	校	H9	16	R	2階	3,657	-	-	-	-	対象外
52	篠山東中	校	H9	16	R	2階	1,015	-	-	-	-	対象外
53	篠山東中	校	H9	16	R	1階	259	-	-	-	-	対象外
54	篠山東中	校	H9	16	R	2階	200	-	-	-	-	対象外
55	篠山東中	屋	H9	16	R	2階	1,346	-	-	-	-	対象外
56	西紀中	校	S61	27	R	3階	2,621	-	-	-	-	対象外
57	西紀中	校	S61	27	R	1階	380	-	-	-	-	対象外
58	西紀中	屋	S61	27	R	2階	1,158	-	-	-	-	対象外
59	丹南中	校	S37	51	R	3階	898	H20	0.15	-	0.72	H22補強完了
60	丹南中	校	S38	50	R	3階	1,551	H20	0.15	-	0.72	H22補強完了
61	丹南中	校	S39	50	R	3階	752	H20	0.15	0	0.72	H22補強完了
62	丹南中	校	S38	49	R	3階	1,010	H20	0.090	-	0.71	H21補強完了
63	丹南中	校	S39	49	R	3階	1,438	H20	0.090	-	0.71	H21補強完了
64	丹南中	屋	S40	48	R	2階	1,316	H8	0.310	-	0.71	H8補強完了
65	今田中	校	S55	33	R	3階	2,204	H16	0.470	-	0.84	H22補強完了
66	今田中	屋	S56	32	R	2階	1,035	H16	1.050	-	-	基準以上
67	今田中	校	S56	32	S	1階	384	H21	0.26	-	0.72	H23補強完了
68	たまみず幼	園	S52	36	R	1階	475	H21	0.72	-	-	基準以上
69	岡野幼	園	H2	23	R	1階	221	-	-	-	-	対象外
70	かやのみ幼	園	S53	35	R	1階	451	H21	1.03	-	-	基準以上
71	たき幼	園	H7	18	R	1階	349	-	-	-	-	対象外
72	大山幼	園	H10	15	R	1階	255	-	-	-	-	対象外
73	味間幼	園	S52	36	S	1階	423	H21	0.28	-	0.85	H23補強完了
74	古市幼	園	S59	29	S	1階	371	-	-	-	-	対象外
75	今田幼	園	S50	38	S	1階	239	H21	0.36	-	0.75	H23補強完了
76	篠山養護	校	H5	20	R	2階	2,400	-	-	-	-	対象外

対象棟数及び耐震化率

学校別・建物種別	対象棟数	昭和56年建築基準法改正以降建築の棟数	昭和56年建築基準法改正以前建築の棟数	健全建物及び補強済建物の棟数	補強未実施の棟数	耐震化率	
		(新耐震)	(旧耐震)				
		A	B	C	D	E	
		F=(B + D)/A					
小・中 (非木造)	校舎	36	21	15	15	0	100%
	体育館	20	10	10	9	1	95.23%
小 (木造)	校舎	10	0	10	2	8	20%
	体育館	1	0	0	0	1	0%
計		67	31	35	26	10	83.82%
園舎		8	4	4	4	0	100%
特別支援	校舎	1	1	0	0	0	100%
計		9	5	4	4	0	100%
合計		76	36	39	30	10	85.71%