

7月9日の大雨による市立城東保育園の浸水被害ならびに対応について

1 しろたきクラブの状況

- ・7月9日（土）夜の大雨による雨漏りで、城東保育園の保育室3部屋が使用できなくなった。（床板の盛り上がり、壁板のゆがみ、天井の一部たわみ、床板のカビによると思われる変色等）
- ・雨漏り被害を受けた3部屋は、城東保育園3歳児が1部屋、残り2部屋をしろたきクラブが使用していた。
- ・3歳児については遊戯室を使用して保育を継続することとした。
- ・城東保育園内にしろたきクラブが使用できる保育室がない状況になったため、保育室の改修が完了するまでの間、かやのみ幼稚園の遊戯室にて預かり保育を行うこととした。

2 変更後の保育場所

- ・かやのみ幼稚園遊戯室

3 かやのみ幼稚園での保育期間

- ・令和4年7月19日（火）～終了日未定

4 雨漏り被害への対応

- ・7月10日（日）園長からの報告を受け、保育教育課職員が現場確認をした後、清掃等の作業を行った。業者に屋上の確認を依頼。
- ・7月11日（月）保育教育課職員、管財契約課職員が現場確認を行った後、業者に依頼し原因と思われる個所を修繕。
- ・7月12日（火）朝、園長が床板の盛り上がりを確認。
- ・7月18日（月）5歳児が使用していた保育室の床板に変色が見られることを園長が確認。

5 長期休業期間中の給食提供について

- ・幼稚園長期休業期間中は保育園給食を喫食する園児もいるため、城東保育園で調理した給食をかやのみ幼稚園に運搬する必要が生じた。
東部学校給食センターに食缶借用を依頼したところ、運搬についても東部学校給食センター職員で対応できるとの回答を得て、配送から食缶・食器回収までを協力いただいている。

6 通園バスの利用について

- ・預かり保育施設への送迎に通園バスを利用する園児については、自宅からかやのみ幼稚園への運行になるよう学事課が運行会社と調整。

7 今後の対応について

- ・内装改修工事については、7月14日（木）に業者に発注済み。
財源は流用、または予備費で対応することとする。また、建物共済を使えるかどうかについて、管財契約課で検討中。