各浄水場系統の給水栓におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（有機フッ素化合物）の状況　　（給水栓）

蛇口（給水栓）の水質

| No. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水地点 | | | 熊谷<br>藤岡加圧所 | 追入<br>追入<br>加圧所 | 曽地中<br>四十九<br>加圧所 | 今田町木津<br>木津住吉神社 | 後川奥<br>後川奥<br>加圧所 | 奥原山<br>原山<br>調整池 | 立金<br>立金<br>調整池 | 小坂<br>小坂地内<br>給水栓 | 川阪<br>川阪<br>加圧所 | |
| | 浄水場系統 | | | 西新町 | 西県水 | 東県水 | 黒石 | 後川 | 福住 | 大芋 | 栗柄 | 本郷 | |
| | 検査項目 | 単位 | 採水日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | |
| | 水温 | ℃ | － | 23.0 | 26.0 | 25.2 | 24.3 | 26.5 | 23.5 | 26.2 | 30.2 | 25.0 | |
| 水質管理目標設定項目 | | 単位 | 目標値 | | | | | | | | | | |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | |