

各浄水場システムの給水栓におけるPFOS及びPFOA（有機フッ素化合物）の状況

（給水栓）

蛇口（給水栓）の水質

No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
	採水地点		熊谷 藤岡加圧所	追入 追入 加圧所	曾地中 四十九 加圧所	今田町木津 木津住吉神社	後川奥 後川奥 加圧所	奥原山 原山 調整池	立金 立金 調整池	小坂 小坂地内 給水栓	川阪 川阪 加圧所	
	浄水場系統		西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
	検査項目	単位	採水日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
	水温	℃	—	21.0	21.0	20.0	20.0	23.0	19.0	18.0	23.0	20.0
	水質管理目標設定項目		単位	目標値								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。